



CPL SEPLAF <cpl.seplaf.pmp@gmail.com>

Questionamentos

Benjamim Jarschel <benjamimjarschel@hotmail.com>

30 de março de 2023 às 15:04

Para: "cpl.seplaf.pmp@gmail.com" <cpl.seplaf.pmp@gmail.com>, Paulo Menezes <paulomenezesprm@gmail.com>, paulo <paulo@prmengenharia.com.br>

Senhores,

A PRM Engenharia analisando o Edital e Planilhas da CONCORRÊNCIA Nº 001/2023-CPL/SEPLAF, verificou que existem alguns questionamentos nas planilhas que precisam ser verificados, como fazemos abaixo:

1. Alguns itens da Planilha Orçamentária estão com códigos de "Insumos" e não de "Serviços", nosso questionamento é sobre a Mão de obra destes serviços que não foram inclusos nos mesmo, como exemplo citamos os itens:
 - 1.1.2.1 - Placa de obra (sem postes para fixação) - Onde estão a mão de obra para fixação e o valor dos postes?;
 - 1.5.1.1 - Tela arame galvanizado - Aqui temos só o valor da tela, faltando os acessórios e mão de obra para fixação;
 - 1.5.2.1 - Portão de correr em gradil - falta o valor de mão de obra para assentamento;
 - 2.7.3 - Kit porta pronta - 00039499 - Esse código é só o insumo (A Porta e seus componentes), onde entra a mão de obra para assentamento?
 - 2.12.3 - Banco articulado - Faltou a mão de obra
 - 3.2.4 - Eletroduto 1" - 00002685 - Novamente esse código é de insumo, falta a mão de obra....
 - ...
2. Nos itens 1.9.1; 1.9.2; 1.9.3 - Aqui foi apresentado 03 itens com o mesmo código "103293-que não existe no SINAPI", porém com descrições e valores diferentes, questionamos qual que devemos usar?
1. No item 4.1.1.2 - Alvenaria de vedação - (Nesse item foi usado o mesmo código "98557" e valor unitário "R\$48,84", que o item 4.1.1.1 - Impermeabilização de superfície, como já foi usado esses serviços anteriormente no item 1.2.1, sabemos que o código de Alvenaria é 103335 e que seu valor unitário custa R\$152,69, dando uma diferença no total de mais R\$31.786,41, com isso ultrapassa o valor base de nosso orçamento; Questionamos o que devemos fazer?

No aguardo de um breve retorno,

Benjamim Cabral
Orçamentos PRM Engenharia

Enviado do Outlook